

CONVOCAÇÃO PARA RECALL

O Organismo de Inspeção Veicular “Otimiza”, solicita aos proprietários dos veículos identificados pelas placas descritas abaixo para comparecer à rua Caviana, n.º 86, Bairro Jd. Itamaracá, Campo Grande – MS para realizar **reinspeção dos itens identificados abaixo, devido à realização de uma análise de abrangência das filmagens das inspeções realizadas no Organismo.**

Solução: Buscando evitar qualquer prejuízo decorrente, bem como preservar seus direitos, colocamos a sua disposição um serviço de reinspeção veicular, gratuito, para verificação deste item. Recomendamos que este serviço seja realizado imediatamente.

Esperamos contar com a vossa compreensão, solicitando que entrem em contato através do telefone 67-3326 2715, para agendamento do serviço de correção do problema identificado.

Placas identificadas:

Placas:

KQC-2562, HTC-5191, HRN-7075, LJJ-4406, HSI-7492, CIO-2026, HRZ-1004, HRE-5094, JYN-3246, IOO-3455, DIH-3634, HSG-0225, AQS-3091, JNS-8053, JNS-8053.

Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 A1)

Componente envolvido: No momento do preenchimento do Certificado de Inspeção (CI), os campos n.º 27 (lotação/carga) e n.º 32 (tara) foram preenchidos de forma incorreta.

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à erro de digitação (pontual) e que a não regularização deste item pode causar transtorno/penalidade em caso de o veículo ser abordado em uma eventual fiscalização.

Placas:

MMM-2529, AQS-3091, HTS-8083, HTS-8083, ASW-8261, (Chassis 9BGKT69V0JG178784), HTP-0869, HTP-9806.

Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 A2)

Componente envolvido: No momento do registro fotográfico foi constatado que a imagem não permite a identificação correta da leitura dos números e letras (Alfa numérico) descritos na placa.

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à falha na captura da imagem e que a não regularização do item citado pode causar transtorno/penalidade em caso do veículo ser abordado em uma eventual fiscalização.

Placas:

DVT-9821.

Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 B4)

Componente envolvido: No momento da verificação das fotos do certificado de inspeção (CI) foi identificado que as faixas refletivas estão em desacordo com a norma vigente.

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não regularização deste item pode dificultar a visualização correta das dimensões horizontais e verticais da carroceria do veículo.

Placas:

NRS-3981.

Abrangência: (PRO – 1164552 – SV – NC 01/03 C)

Componente envolvido: No momento da verificação das filmagens da inspeção do veículo foi identificado a ausência de inspeção mecanizada dos faróis de neblina

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não regularização deste item pode, em casos de situação com serração ou neblina, se o farol estiver com defeitos dificultar a visualização da rodovia, impedindo assim que a função básica do farol seja exercida de forma eficaz.

Placas:

HQR-9743, HSU-9532, HQF-2690, GON-3630, HTS-2246, DBC-0891, HRO-7305, CGS-6597, HRV-1016, HQR-9743, DBC-0891, HTS-2245.

Abrangência: (PRO – 1164555 – OIVA – NC 01/03 B)

Componente envolvido: No momento da verificação das fotos do certificado de inspeção (CIV) foi identificado que as faixas refletivas estão em desacordo com a norma vigente.

Riscos: Lembramos que essa falha ocorreu devido à distração do técnico (pontual) e que a não regularização deste item pode dificultar a visualização correta das dimensões horizontais e verticais da carroceria do veículo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para dirimirmos quaisquer dúvidas.



Responsável Técnico

Ernesto Kenji Ishioka