

CONVOCAÇÃO PARA RECALL

O Organismo de Inspeção Veicular “Otimiza”, solicita aos proprietários dos veículos identificados pelas placas descritas abaixo para comparecer à rua Caviara, n.º 86, Bairro Jd. Itamaracá, Campo Grande – MS para realizar **reinspeção dos itens identificados abaixo, devido à realização de uma análise de abrangência das filmagens das inspeções realizadas no Organismo.**

Solução: Buscando evitar qualquer prejuízo decorrente, bem como preservar seus direitos, colocamos a sua disposição um serviço de reinspeção veicular, gratuito, para verificação deste item. Recomendamos que este serviço seja realizado imediatamente.

Esperamos contar com a vossa compreensão, solicitando que entrem em contato através do telefone 67-3326 2715, para agendamento do serviço de correção do problema identificado.

Placas identificadas:

Placas:

FWJ-7620, DAV-2833, EGG-0442, IFV-4404, DEL-4078, HTG-3078, NTZ-0103, CAA-9473.

Abrangência: (PRO – 1424669 – SV – NC 05/06 C)

Componente envolvido: A tomada elétrica do sistema de engate não foi verificada quanto ao seu funcionamento.

Riscos: A iluminação do reboque está comprometida quanto ao seu funcionamento, tendo em vista que não foi realizado o devido ensaio. Assim podendo ocasionar acidente caso a iluminação não funcione em sua totalidade.

Placas:

AWL-9098.

Abrangência: (PRO – 1424667 – PP – NC 03/04 B)

Componente envolvido: No momento do teste de estanqueidade não foi realizado o ensaio com a mistura “água com sabão” nas tampas da boca de visita.

Riscos: A vedação da tampa da boca de visita pode estar comprometida quanto a sua estanqueidade, podendo ocorrer vazamento de combustível pela mesma durante o transporte.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para dirimirmos quaisquer dúvidas.



Responsável Técnico
Ernesto Kenji Ishioka